

Алгоритмы работы. Этап 1

Инструкция № 14

Движение сломанных инструментов

Инструмент	Что с ним?	Действия
Зонд Гладилка Шпатель	Гнутый	1. Если возм. выпрямить клямпами и положить в ячейку для сломанных инструментов. 2. Если нет, то положить в контейнер для сломанных инструментов.
Зонд Гладилка Шпатель	Сломанный	Заполнить бланк и положить вместе с инструментом в ячейку для сломанных инструментов.
Ортопедическая гладилка плоская Зеркало	Гнутый Разбито	Только выпрямить. Положить в контейнер для сломанных инструментов и клямпами.
Зеркало	Поцарапано	Должен забраковать и записать в бланк.
Бикс для боров	Болтается	Клямпами поджать и плотно закрываться.
Бикс для боров	Выскочил болт	Если выскочил болт, подписать М, положить в пакет, подписать М, биксом положить в контейнер для сломанных инструментов.
Любой забракованный инструмент - доктором.		Заполнить бланк и положить вместе с инструментом в ячейку для сломанных инструментов.
Диски для прямого наконечника	Раскрутился	Закрутить шпатель, положить в контейнер для сломанных инструментов и записать в бланк.
Неподписанный инструмент	-	Положить в контейнер для сломанных инструментов.
Не работающие наконечники	Не держит бор, вытаскивается бор, крутит бор	Записать положение поломки, положить в контейнер для сломанных инструментов.

После того, как отдали плохой инструмент, на следующий день узнать у мастера, на каком этапе починка? Если починил, то инструмент стерилизуется и возвращается в работу. Если в ремонте, то ждать до починки (2-3 дня).

Алгоритмы работы. Этап 1

ремонту не подлежит, то взять со склада новый, подписать № кабинета и надеть резинки.

ВСЕ БОЛЬШИЕ ПОЛОМКИ ПРОДУБЛИРОВАТЬ В ЖУРНАЛЕ «ФОТО ДНЯ» или в группе «Ассистенты и медсестры».

Уникальный ID ответа: #1097

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-05 11:10