

Алгоритмы работы. Этап 1

Инструкция № 14

Движение сломанных инструментов

Инструмент	Что с ним?	Действие
Зонд	Гнутый	1. Если возникли крампонами и неисправностей, использовать инструментом в ячейку для сломанных инструментов.
Гладилка		2. Если нет, то неисправностей, использовать инструментом в ячейку для сломанных инструментов.
Шпатель		
Зонд	Сломанный	Заполнить бланк и положить вместе с ячейку для сломанных инструментов.
Гладилка		
Шпатель		
Ортопедическая гладилка плоская	Гнутый	Только выпрямить.
Зеркало	Разбито	Положить в контейнер для инструментов и неисправностей.
Зеркало	Поцарапано	Должен забраковаться контейнер для сломанных инструментов и записать в бланк.
Бикс для боров	Болтается	Крамponами поджать плотно закрывался.
Бикс для боров	Выскочил болт	Если выскочил болт из пакета, подписать Ним биксом положить в ячейку для сломанных инструментов, из пакета должна быть пустая.
Любой забракованный инструмент - доктором.		Заполнить бланк и положить вместе с ячейку для сломанных инструментов.
Диски для прямого наконечника	Раскрутился	Закрутить шайбы, прокручиваются, положить в контейнер для сломанных инструментов и записать в бланк.
Неподписанный инструмент	-	Положить в ячейку для сломанных инструментов.
Не работающие наконечники	Не держит бор, вытаскивается бор, крутит бор	Записать неисправности, положить в ячейку для сломанных инструментов.

После того, как отдали плохой инструмент, на следующий день узнать у мастера, на каком этапе починка? Если починил, то инструмент стерилизуется и возвращается в работу. Если в ремонте, то ждать до починки (2-3 дня). Если

Алгоритмы работы. Этап 1

ремонту не подлежит, то взять со склада новый, подписать № кабинета и надеть резинки.

ВСЕ БОЛЬШИЕ ПОЛОМКИ ПРОДУБЛИРОВАТЬ В ЖУРНАЛЕ «ФОТО ДНЯ» или в группе «Ассистенты и медсестры».

Уникальный ID ответа: #1097

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-05 11:10