

# Алгоритмы работы. Этап 1

## Инструкция № 14

### Движение сломанных инструментов

Инструмент	Что с ним?	Действия
Зонд Гладилка Шпатель	Гнутый	1. Если возм. выпрямить клямками и инструментом в ячейке инструментов. 2. Если нет, то выбросить инструмент в ящик сломанных инструментов.
Зонд Гладилка Шпатель Ортопедическая гладилка плоская Зеркало	Сломанный  Гнутый Разбито	Заполнить бланк и положить вместе с инструментом в ячейку для сломанных инструментов. Только выпрямить. Положить в контейнер инструментов и клямками и клямками.
Зеркало	Поцарапано	Должен забраковать инструмент и записать в бланк.
Бикс для боров	Болтается	Клямками поджать болт, чтобы плотно закрывался.
Бикс для боров	Выскочил болт	Если выскочил болт, положить в пакет, подписать № биксом, положить в контейнер сломанных инструментов.
Любой забракованный инструмент - доктором.		Заполнить бланк и положить вместе с инструментом в ячейку для сломанных инструментов.
Диски для прямого наконечника	Раскрутился	Закрутить шпатель, чтобы прокручиваются, положить в контейнер для сломанных инструментов и записать в бланк.
Неподписанный инструмент	-	Положить в контейнер инструментов.
Не работающие наконечники	Не держит бор, вытаскивается бор, крутит бор	Записать положение поломки, положить в контейнер сломанных инструментов.

После того, как отдали плохой инструмент, на следующий день узнать у мастера, на каком этапе починка? Если починил, то инструмент стерилизуется и возвращается в работу. Если в ремонте, то ждать до починки (2-3 дня).

# Алгоритмы работы. Этап 1

ремонту не подлежит, то взять со склада новый, подписать № кабинета и надеть резинки.

**ВСЕ БОЛЬШИЕ ПОЛОМКИ ПРОДУБЛИРОВАТЬ В ЖУРНАЛЕ «ФОТО ДНЯ» или в группе «Ассистенты и медсестры».**

Уникальный ID ответа: #1097

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-05 11:10