

Алгоритмы работы. Этап 1

Инструкция № 14

Движение сломанных инструментов

Инструмент	Что с ним?	Действия
Зонд Гладилка Шпатель	Гнутый	1. Если воз клямпами и неисправностей, и инструментом в яч инструментов. 2. Если нет, то неисправностей, и инструментом в яч инструментов.
Зонд Гладилка Шпатель	Сломанный	Заполнить бланк положить вместе ячейку для сломанн
Ортопедическая гладилка плоская Зеркало	Гнутый Разбито	Только выпрямить. Положить в конте инструментов и неисправностей.
Зеркало	Поцарапано	Должен забраковать контейнер для сло и записать в бланк
Бикс для боров	Болтается	Клямпами подж плотно закрывался
Бикс для боров	Выскочил болт	Если выскочил бол пакет, подписать М биксом положить сломанных инструм
Любой забракованный инструмент - доктором.		бикс, из пакета дол Заполнить бланк положить вместе ячейку для сломанн
Диски для прямого наконечника	Раскрутился	Закрутить ш прокручиваются, контейнер для сло и записать в бланк
Неподписанный инструмент	-	Положить в инструментов.
Не работающие наконечники	Не держит бор, вытаскивается бор, крутит бор	Записать поло неисправности, п наконечником в яч инструментов.

После того, как отдали плохой инструмент, на следующий день узнать у мастера, на каком этапе починка? Если починил, то инструмент стерилизуется и возвращается в работу. Если в ремонте, то ждать до починки (2-3 дня).

Алгоритмы работы. Этап 1

ремонту не подлежит, то взять со склада новый, подписать № кабинета и надеть резинки.

ВСЕ БОЛЬШИЕ ПОЛОМКИ ПРОДУБЛИРОВАТЬ В ЖУРНАЛЕ «ФОТО ДНЯ» или в группе «Ассистенты и медсестры».

Уникальный ID ответа: #1097

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-05 11:10