

Алгоритмы работы. Этап 1

Инструкция № 8

Бокс для плохой эндодонтии

- 1 Всю плохую эндодонтию (кривая, тупая, Н-файлы, К-файл 06, 08, 10) врач или а врача кладет в бокс для плохой эндодонтии и накапливает в течении смены.
- 2 В конце смены работы врача мс/асс относит этот бокс в ЦСО.
- 3 В ЦСО плохую эндодонтию выкидывает в Желтое ведро для твердых отходов (д
- 4 Дезинфицирует бокс в 2.5 % Алмадезе.
- 5 После дезинфекции относит в кабинет, ставит его на верхнюю часть тумбочки в угол.

Уникальный ID ответа: #1092

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-05 11:08